



Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Informe visita **diciembre 2013**



La Cueva que sirvió de refugio al grupo de héroes caídos en la dictadura de 1966-1978, ubicada a pocos kilómetros de la Plaza-Monumento.



La Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero se encuentra ubicada: Kilómetro 14 de la autopista Las Américas, avenida Los Palmeros, en el Barrio Agua Loca del sector Los Frailes, Santo Domingo Este, R.D.

Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Informe visita diciembre 2013



Este monumento fue inaugurado en el Gobierno Constitucional 2008-2012 del presidente Leonel Fernández Reyna.

El arquitecto diseñador de la plaza fue René Alfonso, con auspicio del Ayuntamiento Santo Domingo Este, la Dirección General de Aduanas y Medio Ambiente.



Descripción del monumento. “La idea es que todo el que pase por ahí recuerde a los muchachos. La autopista es la valla-pista y nada puede competir con ese medio moderno de comunicación que utilizan para vender algo, las fotos de estos jóvenes te vende que dulce y decoroso es morir por la Patria, significa René Alfonso. ¹

Las piedras, de más de 15 toneladas, simbolizan las cuevas por donde se movían Los Palmeros. Los bancos son los muchachos, son los soldados, ellos también son la estrella, expresa René destacando otros símbolos alegóricos, como las cuatro inmensas palmas que sobresalen entre los gri-gri y otras más pequeñas. ¹

Todo el monumento termina en una espaciosa esquina donde en un gran mural se cuenta la historia de Los Palmeros. El monumento está pensado para quienes van y vienen, por eso las efigies de los revolucionarios se aprecian en ambas caras de la gigantesca valla. Desde allí se disfruta el mar. Te sientas y puedes leer con tranquilidad, disfrutar la soledad, la belleza y el valor de su esfuerzo, enfatiza René”. ¹

1. <http://hoy.com.do/calles-y-avenidas-el-monumento-a-los-palmeros/>

Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Informe visita diciembre 2013



En la primera visita realizada a **La Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero**, se pudo observar, que este conjunto arquitectónico cuenta de varias áreas y elementos de gran importancia para la plaza: el área del monumento, donde se observan 114 tarjas con los nombres de un grupo de caídos en el período dictatorial de 1966-1978, una estrella revestida en cerámica, muros de bloques y revestido en piedra, una gran valla con la foto de 4 de los jóvenes asesinados (Amaury Germán Aristy, Virgilio Perdomo Pérez, Bienvenido Leal Prandy (La Chuta) y Ulises Cerón Polanco), bancos pequeños vaciados en hormigón, bancos de metal, lámparas de metal, varias piedras grandes, aceras peatonales revestidas en diferentes materiales, una antorcha en cemento iluminada con lámparas empotradas en el piso, un gazebo con muros revestidos en ladrillos, cisterna, cuarto para seguridad con baño, baños para damas y caballeros, cuarto para bomba para agua y áreas verdes que constituyen el paisajismo del Monumento.



Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Informe visita diciembre 2013



En el recorrido realizado con el encargado de seguridad y el señor Julio Montandón, se pudo observar una serie de deterioros y situaciones a tomar en cuenta para la pronta corrección.

En relación a los problemas de iluminación:

- Transformador eléctrico averiado, según informaciones suministradas, por rayo caído en el entorno.
- Bombillos quemados de lámparas techos, pedestales, empotradas en piso, y revisión del tipo de lámparas pedestales de la plaza y tipos de bombillas, ya que las mismas son de un alto consumo.
- Tubo con cable en piso roto, viéndose uno de los cables eléctricos cortado.
- Cable del tendido eléctrico de la acera peatonal, caído, casi en el suelo.

En relación a los problemas de mantenimiento de pintura se pudo observar:

- Deterioro causado por el salitre en las lámparas, bancos, valla y tapa de cisterna de metal.
- Aplicación de pintura general en muros del monumento, gazebo, cuarto de guardias, por visualización de películas de pintura en muros exteriores, depósitos superficiales (sucios) en muchas de las áreas mencionadas.

Otras situaciones encontradas:


- Bomba para el agua potable que abastece la cisterna, no encendía.
- Baños de uso público de hembras y varones cerrados, sin llaves, nunca entregadas para abrir.





La comunidad: en el entorno a la Plaza, a pocos kilómetros se encuentra ubicado un conjunto de cuevas que sirvieron de refugio al grupo de héroes caídos, con un mural realizado posteriormente alegórico a los hechos ocurrido en ese lugar.

En el entorno se han designado calles, la avenida marginal con sus nombres y con el nombre de Los Palmeros. Se pudieron observar dos escuelas, colmado, los niños visitan mucho la plaza.



Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Informe visita **15 enero 2014**



Luego de recibir el martes 14 de enero del 2014 dos juegos de llaves de la Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero, que fueron entregadas por el Arq. René Miguel Alfonso González en su oficina ubicada en Gazcue, realizamos una visita al monumento en compañía del señor Montandón y el guardia González responsable en turno de las llaves.

Se entregaron 7 llaves de los siguientes espacios de la plaza:

1. Llave puertecita de hierro, ubicada en una de las caras de la estrella del monumento.
2. Llave del candado de la tapa de la cisterna.
3. Llave del candado de las puertas de la caseta de la bomba cisterna.
4. Llave de la puerta de entrada a la casa de guardias.
5. Llave de la puerta del baño de la casa de guardias.
6. Llave de la puerta del baño damas.
7. Llave de la puerta del baño caballeros.

Al tener las llaves, y ya en la plaza, procedimos a revisar las cerraduras y a abrir las áreas cerradas que no habíamos abierto por falta de llaves que no habían sido entregadas:

1. Puertecita de hierro, ubicada en una de las caras de la estrella del monumento: esta puerta la encontramos forzada y doblada, la cerradura habría que revisarla a ver si tiene arreglo, es una puerta que cierra una toma de agua para regar el jardín.
2. Puerta tapa de la cisterna: la tapa, como expliqué en informe anterior, está muy deteriorada y despegada, no tiene candado, según me informaron los guardias la recibieron así.
3. Puerta de la caseta de la bomba cisterna: no pudimos abrir el candado por que estaba oxidado, se procederá a ponerle un tipo de lubricante para ver si se logra abrir.
4. Puerta de entrada casa de guardias: la llave funcionó.
5. Puerta del baño de la casa de guardias: la llave funcionó.

Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Informe visita 15 enero 2014




6. Puerta del baño damas: esta llave funcionó, se entró y se encontró un lavamanos e inodoro instalados funcionando, la llave de lavamanos se encuentran en malas condiciones, oxidadas, se deben cambiar.
7. Puerta del baño caballeros: esta cerradura tuvo que ser rota por los guardias el 12 de enero para uso del baño de un visitante en urgencia, se entró al baño y se encontró un lavamanos e inodoro instalados funcionando, la llave de lavamanos se encuentran en malas condiciones, oxidadas, se deben cambiar, y se encontraron 6 zafacones para basura, que no fueron colocados en la plaza.



Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Informe visita 15 enero 2014





Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Trabajos oficina encargado de mantenimiento

18 de septiembre 2014



Trabajos para cambio de uso de espacio de baño para oficina de encargado de mantenimiento de la Plaza



Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Exposición Violación de los Derechos Humanos en los 12 años de Balaguer – noviembre 2014



Montaje y acto de inauguración Exposición Violación de los Derechos Humanos en los 12 años de Balaguer



- Únicos presos políticos de la dictadura de Balaguer, liberados durante la transición a la democracia en el gobierno del Presidente Antonio Gómez, en agosto de 1978.**
1. Pío Hato Moqueate
 2. Aquilino Álvarez Rojas
 3. Cecilio Toussaint García
 4. Aquilino Gómez Arcevaldo
 5. Jorge Paulo Soriano (El Heri)
 6. Fernando Andrés Encarnación Concepción
 7. Juan Bautista Castillo Pughu (Tita)
 8. Juan Bautista Traveser Santibon (Pablo)
 9. Francisco Quaresma Salas (Prestes o Guey)
 10. Manuel Emilio Arce y Arce
 11. Adalberto Guadalupe Mamillo (Pepi)
 12. Rafael Obispo Rodríguez Méndez (Rafaelito el Flaco)
 13. Salvador Benavente
 14. Virgilio Rosario Ramos
 15. Enrique Cabrera Villegas
 16. Daniel Jorge Reyes Infante (Divaldo el Kumbé)
 17. Dominican Antonio Guillón Del Villar (Coco)
 18. Pablo Polanco Duarte
 19. Copocho Housel Bueno y Bueno
 20. Luis Ovelto Martínez
 21. Florentino Ruzmarín Falla (el Zardo)
 22. Juan Ángel López Sari
 23. Francisco Romero Frías (Francinono)
 24. José Dolores Cruz Peña (Chepe)
 25. Luis Lisardo Cabrera
 26. José Miguel Mejía
 27. José Rafael Kuyú
 28. Ramón Batista Peña (Nomin)
 29. Carlos Sánchez Sabana (Chanchito)
 30. José Miguel Herra de los Santos
 31. Victoria Sánchez Martínez
 32. Luis Antonio Traveser Domínguez
 33. Ramón Santiago Martínez (Caca)
 34. Rafael Chevaller Peña
 35. Rafael García
 36. Salvador Luis
 37. Tomás de Jesús Burgo Peña
 38. José Miguel Hernández
 39. Ramón Benavente Domínguez
 40. Eliso Santana Almonet
 41. María Paula Mejía López
 42. Lidia Dolores Peguero
 43. Aquilino Capadoc de Rodríguez
 44. Erinda Aponte De Los Santos
 45. Mercedes Pérez Cuevas
 46. Encarnación María Campuzano
 47. Edmar de La Rosa
 48. Américo Sánchez Pastino
 49. Henry Alberto Mejía Ariza
 50. Coronado Nájzer Silverio
 51. Francisco Antonio Restrepo Mediano
 52. Manrí González
 53. Víctor Pérez
 54. Daniel Pérezel Jiménez
 55. Lorenzo Falcon
 56. José Anibal Dotal Ramírez
 57. Manuel Corchón
 58. Ramón Victoriano Ariza
 59. Félix Álvarez Bustillo
 60. Guillermo Rodríguez
 61. Manuel de Jesús Mera (Cusulito)
 62. Manuel Sánchez Tapia
 63. Tomás Matos
 64. Rafael Nicolás Díaz Botasso
 65. Rafael Pedraza Reyes
 66. Domingo Cuartero Forta
 67. Cristian Morales
 68. Félix Javier Rosario (Narciso)
 69. Daniel Matos
 70. Juan López
 71. Alberto Anibal Fernández Caraballo
 72. José Salvador Echeverría Bautista
 73. Giordano Lora
 74. Roberto Rogelardo Martínez
 75. Juan Hernández (Juancho)
 76. Tomás López (Tío)
 77. Paulino Durán Balista
 78. Miguel Guzmán
 79. Antonio Martínez Méndez (Bostimado)
 80. Juan Santos Cristóbal
 81. Aquilino Herbert
 82. Alberto Lora
 83. Gabriel Muñoz Rosario (Gabrielito)
 84. Aminda Peña
 85. José Ramón Vidal Araujo
 86. Manuel Emilio Raúl Félix
 87. Juan De La Cruz
 88. Pilego Ramón Santana (Bachito)
 89. Antonio Santana (Trafico)
 90. Luis Jiménez Sogusa (Barahona)
 91. Rafael Arístides Sosa (Chiquito)
 92. Miguel Ángel Peña Luis
 93. Ramón Roberto Hernández
 94. Teodoro Moisés Morete
 95. Francisco Villegas Irujo
 96. Jullán De La Cruz
 97. Carlos Valeriano Hernández
 98. César Reyes
 99. Carlos Pastino Castro
 100. Ramón Montemayor Esprituariento
 101. Luis Felipe Acosta (Babero Luis Divina)
 102. Silvio Villegas
 103. Mario Andrés Tejada Cordero
 104. Rainer Abrego Tortosa
 105. Rafael Rolívar Toquill
 106. Miguel Alejandro Similano
 107. Rafael Emilio Fomente
 108. Miguel Alejandro Rodríguez
 109. Trefilio Ferreira Rabalado
 110. Cayetano Hernández Gómez
 111. Ramón Antonio Peña García
 112. Francisco Rodríguez
 113. Cirilo de Jesús Nájzer
 114. Heriberto Ramón Irujo Rivas
 115. Miguel Antonio Lora
 116. Leonides Portuñal Marte
 117. Víctor Reyes Landrigo
 118. Camarillo Rodríguez Villegas
 119. Teodoro Romano
 120. Adolfo De La Cruz Aponte
 121. Francisco Pól Cuello

122. Domingo Miguel Martínez
123. Luis Antonio Rodríguez
124. Antonio Lora Jiménez
125. Néstor Romero Ramos
126. Luis Manuel Vargas Gómez
127. Francisco L. Landrigo Cruz
128. Leonardo More de Oca
129. José Roberto Ortega
130. Pedro Antonio Rodríguez Acosta
131. Freddy Cruz Sosa
132. José Emilio Padua Reyes
133. José Ramón Ortega De León (Chico)
134. Chepe Ortega De León (Chó)
135. Virgilio Nájzer Padua
136. Víctor González Martínez (Panzambú)
137. Nelson De León Mateo
138. Rafael González Martínez
139. Néstor Mochú Ortiz (Macho)
140. Pedro Jiménez Santana (El Flaco)
141. José Antonio Romero Roca
142. Pedro Luis Pebrero Campos (Berme)
143. Enrique Vargas Castillo
144. Ramón Rivas Trujillo (Chico)
145. Marcos Antonio García Benavente (Panzambú)
146. Miguel Santos Cincin (Miguillito)
147. Adolfo Cordero
148. Eduardo César Peralta (Chico)
149. Aquilino Benavente
150. Freddy Santana Peña
151. Rafael Castro Padua
152. Casimiro Rodríguez
153. Ángel María Hernández
154. Pablo Tomás Mateo (Tomalco)
155. Francisco José Rivas Almonet
156. Misa Elena Rodríguez Cordero
157. Mireia Almagosa García
158. Luis Margarita Debra
159. Wilmar Benavente
160. Luis Benavente Neja Abreu (El Colono)
161. Víctor Antonio Ramos Almonet
162. Pablo Antonio Pilo
163. Pío Hato
164. Antonio Peña Sosa
165. Américo Reyes
166. Roberto Carlos González
167. Rafael Emilio Hidalgo
168. Ramón Hernández y Hernández (Bambú)
169. Juan Hidalgo (El Trozo)
170. José Silvio Arca (Castro)
171. Fernando Padua (Nico)
172. Antonio Padua (Antonio)
173. Mijay Peña Félix
174. Luis Yardi Padua Mora (Luis)
175. Mijay Peña Félix
176. José Rodríguez Padua (Egipso)
177. Adolfo Roca
178. Rodrigo Medina Palero (Egipso)
179. Ramón Hornguez BAEZ
180. Américo Reyes
181. Samuel Baez González

Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Exposición Violación de los Derechos Humanos en los 12 años de Balaguer – noviembre 2014



Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Informe visita **08 septiembre 2015**



Luego del paso de la tormenta Erika el 28 de agosto, se realizó un recorrido con el señor Julio Montandón en la Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero para ver los daños ocurridos en la plaza monumental. Nos informaron que al momento de la tormenta la valla informativa del monumento, ubicada en la esquina de la plaza, fue doblada y rota por los vientos de la tormenta tropical. La semana pasada fue retirada la estructura por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Luego de retirada se pudo notar que se cortó el tubo de acero que sostenía la valla de 30", quedando el agujero donde estaba el poste.



Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Informe visita 08 septiembre 2015



El pasado sábado 5 de septiembre una persona demente arrancó el perfil inferior del marco donde estaba colocado una mini valla informativa. En la visita se pudo observar que ya el salitre había corroído el marco, y la mini valla está rota, faltándole una parte de la información. En la mañana de hoy se procedió a llamar a la oficina del arq. René Alfonso, y se solicitó el contenido y arte de la valla, esta tarde recibiremos respuesta por parte de su asistente.



Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero


Informe visita 08 septiembre 2015



Se pudo apreciar también que los bancos de metal están más deteriorados, observándose desprendimientos de algunas patas y barras de metal.

PLANO PROPUESTA COLOCACIÓN DE BANDERA – diciembre 2015

Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero (LOS PALMEROS)



OPCIÓN 1


OPCIÓN 2


Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Informe trabajos realizados 11-12 enero 2016



Colocación de cuatro astas para la colocación de banderas dominicanas, según ubicación aprobada en plano.






Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Propuesta de diseño agosto 2016




Propuesta de diseño de bancos de cemento para la Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero.


Banco de cemento opción 1.



1 PLANTA
ESC 1:50



2 VISTA FRONTAL
ESC 1:50



3 VISTA LATERAL
ESC 1:50




Imagen

Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Propuesta de diseño agosto 2016




Banco de cemento opción 2.




1 PLANTA
ESC 1:50



Imagen



2 VISTA FRONTAL
ESC 1:50




3 VISTA LATERAL
ESC 1:50

Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Propuesta de diseño agosto 2016




Banco de cemento opción 3.




1 PLANTA
ESC 1:50



Imagen



2 VISTA FRONTAL
ESC 1:50



3 VISTA LATERAL
ESC 1:50

Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Informe visita **diciembre 2016**



Trabajos de jardinería, plantación de nuevos árboles y grama.



Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Informe visita **22 de marzo 2017**



En la visita realizada a La Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero, se pudo observar, que la plaza tiene todo el jardín en muy buen estado, los árboles nuevos y antiguos, y la grama se encuentran verdes, luego de los trabajos realizados de jardinería .



Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Informe visita 22 de marzo 2017



Las banderas nuevas colocadas, de tamaño 4' x 6' la mayoría se encuentran en buen estado, solo una por los efectos de la constante brisa fuerte, se encuentra un poco deteriorada.



A nivel general, por el tiempo de la plaza, es necesario pintar todas las áreas, gazebo, bancos de hormigón, dormitorio de seguridad, oficina, baño, paredes y muros de hormigón. En el gazebo hay que corregir una pequeña filtración e impermeabilizar el techo.



Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Informe visita 22 de marzo 2017



Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Informe visita 22 de marzo 2017



Algunos de los deterioros y situaciones a tomar en cuenta para corrección:

- Revisión y saneamiento del tipo de lámparas pedestales de la plaza y tipos de bombillas, ya que las mismas son de un alto consumo.
- Tubo con cable en piso roto, pendiente saneamiento del cableado eléctrico de la plaza.
- Deterioro causado por el salitre en los bancos y lámparas, es recomendable pintar nuevamente dichas lámparas, y cambiar los bancos existentes, ya que los mismos están en un avanzado deterioro.

Anexo cuadro con presupuesto aproximado, y cotizaciones en base a precios ofrecidos el año pasado.



Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Informe visita 22 de marzo 2017



Por la condiciones de deterioro y roturas se encontraron en el área de la oficina y patio los siguientes objetos que deben ser retirados para limpieza y adecuación del área:

- Tres bancos de hierro.
- Tres zafacones.
- Carteles de la pasada exhibición.
- Piezas de abanico dañadas.



Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Informe visita 22 de marzo 2017



Por las condiciones de deterioros y roturas se encontraron en el área de la oficina y patio los siguientes objetos que fueron retirados por el personal del Museo:

- Cuatro bancos de hierro.
- Tres zafacones.
- Piezas de abanico dañadas.
- Maderas almacenadas.
- Nueve rojos de alambre trinchera.

Bancos encontrados deteriorados y
corroídos en el patio



Bancos desechados por exceso de
corrosión y deterioro



Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Informe visita 22 de marzo 2017



Encontrados y desechados tres zafacones rotos



Piezas dañadas de abanicos desechadas, y nueve roys de alambre trinchera retirados



Trabajos de limpieza



Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Informe visita **30 de junio 2017**



En la visita realizada a La Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero, se pudo observar, que la plaza tiene todo el jardín en muy buen estado, los árboles nuevos y antiguos, y la grama se encuentran verdes, la plaza se encuentra con una buena limpieza general .



Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero



Informe visita y trabajos realizados 28-31 de agosto 2017

Fotos trabajos a realizar




- Limpieza de la plaza.
- Trabajos de jardinería.
- Retiro de 3 bancos por gran estado de deterioro, afecciones de salitre, oxido...
- Saneamiento eléctrico del gazebo (arreglo de zócalo bombillo, tapas de tomacorrientes).
- Pintura en bancos, paredes área de seguridad, baño, oficina, puerta de hierro.
- Arreglo de bomba de cisterna.
- Limpieza general.

Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Informe visita y trabajos realizados 28-31 de agosto 2017



Fotos trabajos a realizar



Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Informe visita y trabajos realizados 28-31 de agosto 2017



TRABAJOS CONCLUIDOS:




Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Informe visita y trabajos realizados 28-31 de agosto 2017



TRABAJOS CONCLUIDOS:



Plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero

Informe visita y trabajos realizados 28-31 de agosto 2017



TRABAJOS CONCLUIDOS:

